



Do-it-
yourself



Produktbeschreibung:

Epoxy- Acryl- Haftgrund für Zink und Aluminium für innen und außen. Ideal auch als Haftvermittler für Messing und Kupfer. Geeignet für alle gebräuchlichen Oberflächen wie z.B: Garagentore, Dachrinnen, Profilrohre und Gitter, jedoch nicht für Blechdächer !

Eigenschaften :

wasserverdünnbar, schnell trocknend, unbrennbar, temperaturstabil bis 120°C, geruchsarm, streichfertig

Oberfläche:

matt

Dichte:

1,27 g/cm³

Viskosität:

ca. 450 mPas.

Trocknung:

3-6 Std. bei 20°C, 60% rel. Luftfeuchtigkeit

Theoretische Ergiebigkeit:

1 Liter reicht je nach Auftragsart und Schichtstärke für ca. 8 - 10m² pro Anstrich.

Lagerung:

frostsicher lagern

FERRO 2000 ZINK- u. ALU- HAFTGRUND grau

Untergrundvorbehandlung

Der Untergrund muss sauber, trocken, staub- und fettfrei sein. Frisch verzinkte Untergründe sowie Aluminium, Kupfer und Messing mittels Stahlwolle oder Schleifpapier aufrauen.

Alte, vergraute Zinkuntergründe. (Weißrost) blank schleifen und Schleifstaub entfernen.

Entfettung: Fett, Öl und Verschmutzungen gewissenhaft mit **TIGER – Nitroverdünnung** reinigen, oder mit wässriger Salmiakgeist – Lösung (5-6%ig) abwaschen und mit Perlon – Vlies anschleifen. Kontrolle mit weißem, sauberem Lappen durchführen!

Gut haftende Altanstriche: Lediglich mit feinem Schleifpapier anschleifen und Schleifstaub feucht wegwischen. Schlecht haftende Altanstriche restlos entfernen.

Zum Entfetten: TIGER - Ferro 2000 – Metall-Entfetter

Verarbeitungsrichtlinien

VOR GEBRAUCH GUT AUFRÜHREN!

Die Temperatur des Anstrichobjektes muss zwischen +10° und +25° C liegen. Nicht bei extrem hoher Luftfeuchtigkeit (über 80%) verarbeiten. Gefahr von Trocknungsverzögerung, Punktrost bzw. Haftungsverlust.

Ein guter Langzeitschutz ist überall dort erreichbar, wo Regenwasser und Tau vom Anstrichobjekt gut abrinnen können.

Die Verarbeitung erfolgt durch Streichen, Rollen oder Spritzen. Es sind zwei Anstriche (min. 80µm Trockenfilmschichtstärke) durchzuführen. Falls notwendig mit bis zu 10% Wasser verdünnen. Die Trocknungszeit zwischen den einzelnen Anstrichen einhalten. Decklackieren mit **Ferro 2000 Rostschutz Grund- und Decklack**.

Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Noch feuchte Farbflächen mit Wasser entfernen

Version: 09-05